

INSTALLATION EINER BENUTZEROBERFLÄCHE (SKIN) FÜR ESX VNx20 NAVICEIVER

- (1) Besuchen Sie unter “www.esxaudio.de/navi” den Link “Downloads” und laden Sie unter “Skins” die gewünschten Dateien herunter. Diese sind in einem Archiv gepackt (.rar).
BITTE BEACHTEN: Die VNx20-Skins sind ausschließlich mit VNx20 Naviceivern kompatibel. Die Skins sind nicht mit VNx09 / VNx10 / VNx11 Naviceivern kompatibel – und umgekehrt sind die VNx10-Skins nicht kompatibel mit den VNx20 Modellen.
- (2) Entpacken Sie die geladenen Skins (Dateiendung .rrui) mit einem geeigneten Programm (z.B. „Winrar“, www.win-rar.com) auf einen USB-Stick und schließen Sie diesen an das ESX Gerät an.
- (3) Öffnen Sie im ESX Gerät unter “Apps” die Anwendung “Optionen” und wählen Sie im Feld „Skin“ die (obere) Schaltfläche „Durchsuchen“.
- (4) Wählen Sie nun unter „Skin auswählen“ „USB“ als Quelle aus und öffnen Sie den Ordner, in dem Sie die Skins gespeichert haben.
- (5) Wählen Sie den gewünschten Skin aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“. Die gewünschte Benutzeroberfläche (Skin) wird nun auf dem Gerät installiert.
- (6) Ihr gewählter Skin wird sofort angewendet.
- (7) Fehlermeldung „*Speicher voll – Zielmedium voll. Kopieren abgebrochen. Löschen Sie einige Dateien und versuchen es erneut.*“

Übersteigen die installierten Skins eine bestimmte Speichergröße, wird um die Systemgeschwindigkeit und -stabilität zu gewährleisten das Installieren von weiteren Skins unterbunden. Entfernen Sie alle nicht benötigte Skins, indem Sie diese auswählen und „Löschen“ auswählen.

Rechtlicher Hinweis

Die zur Installation zur Verfügung gestellten Dateien werden ohne Gewähr zur Verfügung gestellt. Für etwaige Schäden oder Störungen an Ihrem Computer, die durch den Download entstehen könnten, übernehmen wir keine Haftung. Dies beinhaltet auch Schäden am Betriebssystem oder daraus folgende Datenverluste auf Ihrem ESX Gerät, welche durch Fehlbedienung oder durch Fremdsoftware bzw. durch Computerviren verursacht wurden. Die Funktionalität und die korrekte Darstellung der nachträglich installierten Benutzeroberflächen kann unter Umständen bei manchen ESX Naviceivern eingeschränkt oder fehlerhaft sein, da nicht alle ESX Naviceiver Modelle gleich ausgestattet sind.

© ESX / Audio Design GmbH, Alle Rechte vorbehalten