



INSTALLATION DES TMC-TREIBERS

Bei folgender Fehlermeldung fehlt der TMC-Treiber für das TMC-USB Modul. Diese Fehlermeldung sollte nur mit der OS Version 1.55 bzw. 1.55-U1 auftreten.



Laden Sie zuerst den Treiber unter www.esxaudio.de/navi >Downloads herunter, entpacken Sie dann das .zip-Archiv mit z.B. Win Rar (www.win-rar.com) auf einen USB-Stick oder eine SD-Karte.

Schließen Sie dann den USB-Stick oder die SD-Karte am ESX Naviceiver an und öffnen dann unter >Apps > Dateien > Sonstige > USB bzw. SD den entsprechenden Ordner und führen die Datei CP210x_install.exe (weißes Symbol) aus.

Das Gerät bestätigt die Installation. Starten Sie das Gerät neu.



Rechtlicher Hinweis

Die zur Installation zur Verfügung gestellten Dateien werden ohne Gewähr zur Verfügung gestellt. Für etwaige Schäden oder Störungen an Ihrem Computer, die durch den Download entstehen könnten, übernehmen wir keine Haftung. Dies beinhaltet auch Schäden am Betriebssystem oder daraus folgende Datenverluste auf Ihrem ESX Gerät, welche durch Fehlbedienung oder durch Fremdsoftware bzw. durch Computerviren verursacht wurden. Die Funktionalität und die korrekte Darstellung der nachträglich installierten Benutzeroberflächen kann unter Umständen bei manchen ESX Naviceivern eingeschränkt oder fehlerhaft sein, da nicht alle ESX Naviceiver Modelle gleich ausgestattet sind.

© **ESX / Audio Design GmbH, Alle Rechte vorbehalten**