

MONTAGEHINWEIS

GROSSE EINBAUKONSOLE VNA-CON-DBJ
IN DUCATO PLATTFORM TYP250 (2006 - 2011)



Betreffende Fahrzeuge:

Fiat Ducato III (Typ 250, Baujahr 2006 - 2011)

Motorkennung: 4HV, F1AE0481D, F1AE0481N, F1CE0481D

Peugeot Boxer II (Typ 250, Baujahr 2006 - 2011)

Motorkennung: 4HV, 4HU, F1CE0481D

Citroën Jumper II (Typ 250, Baujahr 2006 - 2011)

Motorkennung: 4HV, 4HU, F1CE0481D



Diese Stellen müssen bearbeitet werden.

Erforderliche Maßnahmen:

Bei Montage der großen Einbaukonsole VNA-CON-DBJ in den oben genannten Fahrzeugen müssen links und rechts die Stege und hervorstehenden Teile am Radioschacht entfernt werden, damit die Einbaukonsole passgenau montiert werden kann. Die unten markierten Stellen müssen dann so aussehen:



Benutzen Sie zum Entfernen der Stege und hervorstehenden Teile ein geeignetes Werkzeug. Fahren Sie danach mit dem Einbau wie in der Einbau- bzw. Montageanleitung beschrieben fort.

INSTALLATION NOTE

LARGE BUILT-IN CONSOLE VNA-CON-DBJ IN DUCATO PLATFORM TYPE250 (2006 - 2011)



Affected vehicles:

Fiat Ducato III (Type 250, 2006 - 2011)

Engine ID: 4HV, F1AE0481D, F1AE0481N, F1CE0481D

Peugeot Boxer II (Type 250, 2006 - 2011)

Engine ID: 4HV, 4HU, F1CE0481D

Citroën Jumper II (Type 250, 2006 - 2011)

Engine ID: 4HV, 4HU, F1CE0481D



These areas need to be overworked.

Necessary actions:

When installing the large installation console **VNA-CON-DBJ** in the vehicles mentioned above, the ridges and protruding parts on the left and right of the radio slot must be removed so that the installation console can be fitted precisely. The positions marked below must then look like this:



Use a suitable tool to remove the ridges and protruding parts. Then continue with the installation as described in the installation and assembly instructions.